




AS2 Ultra


Kerékpár gumiabroncs-felfújó




Felhasználói kézikönyv

Figyelmeztetés

1. Gyantaszelepes TPU belső csövek esetén feltétlenül hosszabbító levegőtömlővel csatlakoztassa őket, különben a szelepek túlmelegedés miatt megolvadhatnak.




Gyanta




2. A szelep nagyon forró lehet a felfűtés befejezése után.
Vigyázz, nehogy megégesd az ujjaidat.

FORRÓ!



A csomag tartalma



Felfújó



Szilikon tok



Vízálló táska




Pin



Tömítés alkatrész




Tömlő



Gömbtű




Presta szelepatalakító



Kábel

Részletek



1. C típusú töltőport

2. Fúvóka

3. LED-képernyő

4. Bekapcsológomb

5. '+' gomb

6. '-' gomb


7. Nyomásérték

8. Akkumulátor töltöttségi szintje

9. Nyomásmérő egység

Légfűvóka-adaptáció


Közvetlenül használja



Presta szelep esetén **tartsa a csapot befelé.**

Schrader szelep esetén **a csapot kifelé kell helyezni.**

Használja a tömlővel



1. Schrader szelephez

2. Presta szelephez

3. Gömbcsaphoz

*Az inátor a kicsomagolás után azonnal használható Presta szeleppel. Schrader szelep esetén kérjük, ennek megfelelően állítsa be a fúvókát. A tömlő közvetlenül csatlakoztatható és használható, függetlenül attól, hogy van-e oszlop a fúvókában.


Ha a cél légnyomás meghaladja a 100 PSI-t, kérjük, használja a tömlőt a fúvókából történő levegőszívargás megakadályozása érdekében.

Művelet

1. Csatlakoztassa a levegőszelepet

A. Csatlakoztassa a fúvókát közvetlenül a szelephez

Állítsa be a fúvóka üzemmódját, és csatlakoztassa a szelephez. Fújás közben tartsa szorosan a fúvókát.



Levegő be
ÉRTESÍTÉS:

Működés közben maradjon távol a
töltőporttól.

Jegyzet:
Mindig először
lazítsa meg az
anyát.




B. Használja a tömlőt

Fogja meg a tömlőt és a megfelelő adaptert, majd csatlakoztassa a szelephez. Schrader szelep használata esetén ajánlott a tömlő használata.

2. Kapcsolja be és állítsa be a cél légnyomást

A bekapcsoláshoz hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, és a képernyő világítani kezd, megjelenítve a valós idejű légnyomásértéket.

A '+' és '-' gombok együttes megnyomásával válthat a PSI és a BAR között. Állítsa be a célnyomást a '+' és '-' gombokkal. A beállított nyomás 3 másodpercig látható, mielőtt visszaáll az aktuális nyomásra.



3. Felfújás

Nyomja meg a bekapcsológombot a felfújás megkezdéséhez. A cél légnyomás elérésekor automatikusan kikapcsol.

4. Kapcsold ki

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Ha a légpumpa nem indul el, és bekapcsolt állapotban 1 percgig nem végez semmilyen műveletet, a légpumpa automatikusan kikapcsol.

Megjegyzések


1. Használat előtt tölts fel teljesen a pumpát.
2. A pumpa működés közben felforrósodhat, ezért kérjük, szilikon tokkal használja.
3. Felfújás előtt és alatt nyomja a pumpát a szelephez, és állítsa be a helyzetét a levegő szivárgásának elkerülése érdekében.
4. Normális, ha a felfújás után a Presta szelepről lehúzáskor némi húzóerőt érzünk.

Töltés

Tölts fel megfelelő töltővel. Töltés közben a képernyőn található akkumulátorjelző fény világít és fokozatosan villog.

Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, az összes akkumulátorjelző lámpa világít.

Akkumulátor
töltöttségi
szintjének
kijelzője



Teljesítmény teljes feltöltés esetén:

Gumibroncs típusa	Nyomás	Felfújási idő	Elérhető időpontok
700C25	0-80 PSI	50~60 másodperc	3
700C25	0-110 PSI	100~120 mp	2
700C25	0-120PSI	120~140 mp	1

700C28	0-80 PSI	90~100 mp	2
700C28	0-110 PSI	90~100 mp	1
700C28	0-120PSI	190~210 mp	1
29x2.2	0-40 PSI	130~140 mp	2
29x2.2	0-50 PSI	180~190 mp	1

*A kísérleti adatok csak tájékoztató jellegűek.

Felugró ablak hiba

Kód	Leírás	Megoldás
EE2	Túláramvédelem	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
EE7	Rendellenes motorsebesség	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
EE8	Nyomásmérő hiba	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
EE9	Elakadásvédelem	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
E10	Alacsony feszültség elleni védelem	Nem megfelelő az akkumulátor, kérjük, töltsse fel.
HOT	Túlmelegedési figyelmeztetés	Kerülje a hosszan tartó, közvetlen napfényben történő használatot. Kerülje a hosszú ideig tartó folyamatos működtetést. A felfűtés folytatása előtt 10 perc szünetet tartson.

Specifikációk

Méret	65 × 47,5 × 28 mm
Súly	87 gramm
Akkumulátor	400 mAh 7,4 V 2,96 Wh
Töltőport	C típusú 5V 2A / 7V 1.5A
Jelenlegi	2,5 - 8,5 A
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 40°C

Max. nyomás

120 PSI

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!